

les équipements de protection

Dans les garages

fiche conseils
Salariés

Il est important de s'équiper d'une tenue de travail appropriée en fonction des travaux à réaliser.

1 Les travaux mécaniques

- utiliser des **gants en nitrile enduits** résistant aux hydrocarbures ou des gants en nitrile jetables
- utiliser un masque **FFP3** lors du remplacement de freins ou de l'échappement
- utiliser un masque **A2P2** lors de l'injection de gazole
- utiliser des **lunettes de protection** avec caches latéraux ou visière lors du dégraissage
- utiliser des lunettes et des gants en nitrile enduits et masque FFP3 pour le plein d'additif FAP



2 Les travaux de carrosserie et préparation du véhicule

- utiliser des **lunettes de protection** et des gants en nitrile jetables
- s'équiper de **combinaison** type 5 ou 6
- s'équiper de protection respiratoire **A2P3**
 - » **pour les travaux de meulage**, s'équiper de masque anti-poussière (FFP2 ou P3), de lunettes de protection avec caches latéraux ou visière et de gants anti-déchirures
 - » **pour les travaux de soudage**, s'équiper d'une tenue de travail complète : gants en nitrile, cagoule, masque à cristaux liquides ou masque avec ventilation assistée avec filtre P3 ou ABE1P3

3 Les travaux de peinture

- utiliser des **gants laminés multicouches** (à défaut des gants en nitrile jetables)
- utiliser des **combinaisons type 5/6** et des masques de protection **A2B2P3** (code marron)



- **s'assurer du bon état du matériel de protection**
- **jeter les EPI à usage unique**
- **stocker dans un environnement hermétique, le masque après utilisation**

VOTRE SANTÉ, VOTRE PRIORITÉ